

รายละเอียด	ความถี่		พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗						ผู้รับผิดชอบ					
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
หรือทางผ่านของผู้ไม่สูบบุหรี่และจะต้องไม่อยู่ในบริเวณที่เปิดเผยอย่างเห็นได้ชัดเจน หมายเหตุ : มีการใช้จุดสูบบุหรี่ร่วมกันของสำนักงานฯ																	
๕) จัดให้มีผู้รับผิดชอบดูแลในเรื่องการสูบบุหรี่จะต้องมีการตรวจสอบและไม่พบกันบุหรี่ปนพื้นที่เขตรับผิดชอบ	๒ ครั้ง/เดือน	แผน	_____												๑. วิศวดล ๒. อนุรักษ์ ๓. นววรรตพล		
ปฏิบัติ		_____															
๕.๒ แสงในสำนักงาน																	
๑) จัดให้มีการตรวจวัดความเข้มของแสง (โดยจัดอุปกรณ์ตรวจวัดความเข้มของแสงที่ได้มาตรฐานและดำเนินการแก้ไขตามมาตรฐานที่กำหนด) หมายเหตุ : สำนักบริหารงานกลาง กลุ่มงานอาคารและสถานที่	๑ ครั้ง/ปี	แผน															๑. วิศวดล ๒. อนุรักษ์ ๓. อนุรักษ์
ปฏิบัติ																	
๒) จัดการดูแล รักษา ตรวจสอบโดยผู้รับผิดชอบดูแลว่ามี การเสื่อมสภาพหรือชำรุดของหลอดไฟและดำเนินการหรือแจ้งไปยังสำนักงานผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ : สำนักบริหารงานกลาง กลุ่มงานอาคารและสถานที่	๑ ครั้ง/เดือน	แผน	_____												๑. อนุรักษ์ ๒. อนุรักษ์ ๓. สิทธิกันต์		
ปฏิบัติ		_____															
๓) ใช้หลอดไฟที่ประหยัดพลังงานเพื่อรักษาผลประโยชน์ของสำนักงานและความปลอดภัยในด้านแสง เช่น หลอดไฟ LED หมายเหตุ : สำนักบริหารงานกลาง กลุ่มงานอาคารและสถานที่	๑ ครั้ง/เดือน	แผน	_____												๑. วิศวดล ๒. อนุรักษ์ ๓. อนุรักษ์		
ปฏิบัติ		_____															

รายละเอียด	ความถี่		พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗							ผู้รับผิดชอบ			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	
๔) ให้บุคลากรทุกคนช่วยกันดูแลและตรวจอุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าของสำนักงานและถอดปลั๊กออกทุก ๆ ครั้ง หลังเลิกใช้งาน	ทุกครึ่ง	แผน														๑. วิศวดล ๒. ภูริทัต ๓. ณิชวุฒิ ๔. นวรัตพล ๕. สิริกานต์ ๖. ณิชมน ๗. ณิชฐิ
		ปฏิบัติ														

หมายเหตุ : แบบฟอร์มของหมวดต่างๆ ดำเนินการตามแบบฟอร์มการประเมินของกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ 

(นายวิศวดล พลธานี)

หัวหน้าคณะทำงาน หมวด ๕ สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย

ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗