

การกำหนดผู้รับผิดชอบดูแลการจัดการน้ำเสีย  
แผนการจัดการน้ำเสียของสำนักการคลังและงบประมาณ

**การดำเนินงาน**

๑. การจัดการน้ำเสียที่เกิดจากการล้างภาชนะ ณ ห้องครัว ชั้น ๑

- ตรวจสอบอุปกรณ์ ภาชนะ น้ำยาล้างจาน ที่ตักไขมัน และเศษอาหาร ฯลฯ
- กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการล้างภาชนะที่ถูกต้อง และตามเกณฑ์ที่สำนักงานกำหนด
- ควบคุม ตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด

**ผู้รับผิดชอบ**

- นางสาวดวงเดือน จันทศร
- นางสาวชฎาพันธ์ สุขสัมพันธ์
- นางสาวปนัดดา เซนสัมพันธ์
- นางสาวนภาพดี ปากดี
- นางสาวศรียาภาดา พักแย้ม
- นางสาวดวงนภา นมะหุต
- นางสาวทิพวรรณ ดวงประเสริฐ
- นางสาวเสาวณี บุญเลื่อน
- นางสาวสุพัตรา สุมนโน
- นางสาวกนกพร ดวงเงิน
- นางสาวนลินตา เพ็งบุตร
- นางวิจิตรา ฤทธิกำจร

๒. การติดตามกระบวนการจัดการน้ำเสียของสำนักงาน

ผู้รับผิดชอบ

- นางสาวดวงเดือน จันทศรี
- นางสาวปนัดดา เซนสัมพันธ์
- นางสาวศรียุภาดา พักแย้ม
- นางสาวกนกพร ดวงเงิน

๓. รายงานการจัดการของเสียต่อหัวหน้าคณะทำงานหมวด ๔ และผู้อำนวยการสำนัก

ผู้รับผิดชอบ

- นางสาวดวงนภา นະมะหุต
- นางสาวกนกพร ดวงเงิน



CAMA รับเอกสาร  
วันที่ 30 ก.ค. 63 เวลา 11.50 น.  
ผู้รับ ปิยัญญ์ กษณ์

ที่ สผ ๐๐๐๗/ ๗/๐๕๗

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  
ถนนสามเสน เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียและการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

เรียน ที่ปรึกษาบริหารโครงการก่อสร้างรัฐสภาแห่งใหม่ (CAMA)

ด้วย กรมควบคุมมลพิษ ได้มีหนังสือที่ ทส ๐๓๐๗/๓๔๐๐ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ขอความร่วมมือในการตรวจสอบการระบายน้ำทิ้ง โดยกรมควบคุมมลพิษได้เข้าดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และเก็บตัวอย่างน้ำเสีย/น้ำทิ้งของอาคารรัฐสภา (เกียกกาย) เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ซึ่งจากการเข้าดำเนินการของกรมควบคุมมลพิษดังกล่าว ปรากฏว่าให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จะต้องจัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส. ๒) ส่งต่อกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามบทบัญญัติในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่ง พ.ศ. ๒๕๓๕

ในการนี้ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จึงขอความอนุเคราะห์ที่ปรึกษาบริหารโครงการก่อสร้างรัฐสภาแห่งใหม่ (CAMA) จัดส่งข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียและการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ ของระบบบำบัดน้ำเสียโครงการก่อสร้างรัฐสภาแห่งใหม่ ตามแบบ ทส. ๒ ของกรมควบคุมมลพิษ ภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน ให้กับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เพื่อดำเนินการต่อไป โดยสามารถประสานงานได้กับ นายธชนฎ์ สุตสโมสร ตำแหน่งนายช่างชำนาญงาน หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๔๕๓๕ ๖๕๕๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุชาติ โรจน์ทองคำ)

รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักรักษาความปลอดภัย

โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๕๐๐ ต่อ ๕๕๔๐

โทรสาร ๐ ๒๒๔๒ ๕๕๙๗



ตารางผู้รับผิดชอบงานระบบต่างๆ  
กลุ่มงานอาคารสถานที่ สำนักรักษาความปลอดภัย

ลำดับ	หัวข้องาน	ผู้รับผิดชอบงาน			
		นายช่างโยธา			นายช่างไฟฟ้า
1	ระบบสุขาภิบาล	นายจิโรจ บัวทิพย์	นายช่างชำนาญงาน	0853592169	นายทรงภพ คำอ่อน นายช่างปฏิบัติงาน 0924557336
2	ระบบดับเพลิง	นายสุพจน์ มาน้อย	นายช่างอาวุโส	0642131554	
		นายอำนาจ ถนอมสิน	นายช่างชำนาญงาน	0921199110	
3	ระบบบำบัดน้ำเสีย	นายธชนฎ สุตสโมสร	นายช่างชำนาญงาน	0845356550	
		นายนวนาด สุขเกษม	นายช่างปฏิบัติงาน	0806576575	
		นายภัทรพงศ์ เทียงธรรม	พนักงานจ้างเหมาบริการ	0886104783	
4	ระบบไฟ Alarm	นายภูกิจ สุทธิโก	นายช่างชำนาญงาน	0815419353	นายบุญเต็ม บุญสร้อย นายช่างอาวุโส 0627133996
5	ระบบปรับอากาศ แบบเครื่องทำน้ำเย็น ระบายความร้อนด้วยน้ำ ระบบไฟฟ้า มี 3 ระบบ 5.1 การฟีดานครหลวง 5.2 UPS (ระบบไฟสำรอง) 5.3 เครื่องกำเนิดไฟฟ้า				นายตันติกร แก้วประภา นายช่างปฏิบัติงาน 0969534424 นายอนุวัต โพนเกาะ นายช่างชำนาญงาน 0843541019 นายเดชา เทียงธรรม นายช่างชำนาญงาน 0855163168
6	ระบบบันไดเลื่อน ระบบลิฟต์				ว่าที่ร้อยตรี พงศธร แจ่มศรี ช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า 0860393985 นายทรงศักดิ์ หาวอ ช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า 0853612256
7	ระบบไฟฟ้าแสงสว่างและเต้ารับ				นายณรงค์ สว่างอารมณ์ นายช่างชำนาญงาน 0818580605 จำสืบทรี ธนวัฒน์ สามารถกิจ นายช่างชำนาญงาน 0867330817

หมายเหตุ นายทนกศักดิ์ มีอุบล  
นายเฉลิมชัย ตีระบุบผา

ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานอาคารสถานที่  
ช่างซ่อมบำรุง (โยธา)

0891252768

ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบ กำกับ ดูแล  
ปฏิบัติหน้าที่จัดสถานที่